



PT059962



BUNDESGESELLSCHAFT FÜR ENDLAGERUNG

Stand: 29.10.2018

Blatt: 1

DECKBLATT

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	65000000	STS			EB	EE	0008	00

Meldung Nr.:

Meldung Nr. 008/2018 gemäß Meldeordnung der Schachanlage Asse II
Verstoß gegen Prüfvorschriften - ereignisabhängige Nachprüfung der Nebenluftklappe

Ersteller / Unterschrift

T-SG / Lübke

Geprüft / Unterschrift:

Oesterreich

Titel des meldepflichtigen Ereignisses gemäß Meldeordnung:

Verstoß gegen Prüfvorschriften - ereignisabhängige Nachprüfung der Nebenluftklappe

Freigabevermerk:

Freigabedurchlauf

bergrechtlich verantwortliche Person (bvP):

Datum: 29.10.2018

Name: Jan Fischer

Unterschrift

atomrechtlich verantwortliche Person (aVP):

Datum: 29.10.2018

Name: Harald Schell

Unterschrift

REVISIONSBLATT

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	65000000	STS			EB	EE	0008	00

Kurztitel der Unterlage:

 Meldung Nr. 008/2018 gemäß Meldeordnung der Schachanlage Asse II
 Verstoß gegen Prüfvorschriften - ereignisabhängige Nachprüfung der Nebenluftklappe

Rev	Revisionsstand Datum	Verantwortl. Stelle	revidierte Blätter	Kat. *)	Erläuterung der Revision
00	29.10.2018	T-SG		-	Neuerstellung

 *) Kategorie R = redaktionelle Korrektur, Kategorie V = verdeutlichende Verbesserung, Kategorie S = substantielle Änderung.
 Mindestens bei der Kategorie S müssen Erläuterungen angegeben werden.

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd Nr.	Rev.	
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN	
9A	65000000	STS			EB	EE	0008	00	

Meldung Nr. 008/2018 gemäß Meldeordnung der Schachtanlage Asse II
Verstoß gegen Prüfvorschriften - ereignisabhängige Nachprüfung der Nebenluftklappe

Blatt: 3

Inhaltsverzeichnis

Blatt

Deckblatt	1
Revisionsblatt	2a
Inhaltsverzeichnis	3
1 Meldeformular- Meldepflichtiges Ereignis auf der Schachtanlage Asse II.....	4

Anzahl der Blätter dieses Dokumentes5

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd Nr.	Rev.	 BUNDESGESELLSCHAFT FÜR ENDLAGERUNG
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN	
9A	65000000	STS			EB	EE	0008	00	

Meldung Nr. 008/2018 gemäß Meldeordnung der Schachanlage Asse II
Verstoß gegen Prüfvorschriften - ereignisabhängige Nachprüfung der Nebenluftklappe

Blatt: 4

Meldeformular – Meldepflichtiges Ereignis auf der Schachanlage Asse II

Betriebsbereich: Grubenbetrieb	Betrieb vor dem Ereignisseintritt: Normalbetrieb
Ereignisdatum: 24.10.2018	Uhrzeit: ca. 13:20 Uhr
Art der Erkennung: Durch die Prüfung der Bescheinigung zur WKP Nr. 91.001.034.000/2018-32 federbetätigte Nebenluftklappe ist aufgefallen, dass die ereignisabhängige Nachprüfung nicht stattgefunden hat.	
Meldekriterium: Kapitel 7.2.1.8	Meldekategorie: N <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>
Kurztitel: Verstoß gegen Prüfvorschriften - ereignisabhängige Nachprüfung der Nebenluftklappe	
Ereignistyp: Technisches Versagen <input type="checkbox"/> systematischer Fehler <input type="checkbox"/> menschliches Fehlverhalten <input checked="" type="checkbox"/>	
Beschreibung des Ereignisses: Zum Solltermin (15.04.2018) der wiederkehrenden Prüfung (WKP), der federbetätigten Nebenluftklappe im Abwetterstrang der Faktenerhebung, fanden keine Arbeiten in der Faktenerhebung statt, der Strahlenschutzbereich war aufgehoben und die Abluftanlage war nicht in Betrieb. Daher konnte die WKP nicht durchgeführt werden. Der Sachverhalt wurde entsprechend dokumentiert. Bei der Wiederaufnahme der Arbeiten in der Faktenerhebung am 31.07.2018 wurde die Abluftanlage in Betrieb genommen, jedoch die ausstehende WKP an der Nebenluftklappe nicht durchgeführt. Hier hätte gem. Prüfhandbuch, Kapitel 3.5 der Schachanlage Asse eine ereignisabhängige WKP durchgeführt werden müssen.	
Ursache: (mögliche, wahrscheinliche, gesicherte) Fehlende Abstimmungen innerhalb des zuständigen Teilbereiches Wettertechnik	
Schadensbild: Keine	
Beweissicherung: Aufbewahrung <input type="checkbox"/> Lichtbilder <input type="checkbox"/> Dokumentation <input checked="" type="checkbox"/>	
Folgen des Ereignisses: Keine	
Auswirkungen: (siehe auch Blatt 6 bzw. 7): Keine	
Sofortmaßnahmen: Nicht notwendig, da am 09.-11.10.2018 die WKP mit Sachverständigem erfolgte, das Prüfziel wurde hierbei erreicht.	

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd Nr.	Rev.	
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN	
9A	65000000	STS			EB	EE	0008	00	


**BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG**

Meldung Nr. 008/2018 gemäß Meldeordnung der Schachtanlage Asse II
Verstoß gegen Prüfvorschriften - ereignisabhängige Nachprüfung der Nebenluftklappe

Blatt: 5

Vorkehrung gegen Wiederholung:

Erweiterung des Qualitätssicherungsverfahrens der WKP um den Punkt „ereignisabhängige Nachprüfungen“

Beteiligte Teilanlagen/Systeme/Komponenten/Baugruppen (Einbauort/Art des Schadens):

Keine

Ableitung, Freisetzung: (erhöhte-/ unkontrollierte Ableitung, in die Anlage / Umgebung, fest / flüssig / luftgetragen, Mengen/Vol, Nuklidgruppe / Gesamtaktivität (Bq) / Aktivitätskonzentration (Bq/m³), Beginn / Dauer)

Keine

Auswirkungen auf die Anlage: (sonstige Auswirkungen / Oberflächenkontamination / Raumluftkontamination)

Keine

Erhöhte Ortsdosisleistung:

Keine

Auswirkungen auf Personen:

Externe Strahlenexposition: (Personen, Strahlungsart, Ganz- / Teilkörperäquivalentdosis)

Keine

Aktivitätszufuhr: (Inhalation / Ingestion / Wundinkorporation, Nuklidgruppe / zugeführte Aktivität (Bq) / betroffenes Organ)

Keine

Auswirkungen auf Personen: (schwere Verletzungen / Tod einer/mehrerer Personen unter Angabe der Verletzungsart)

Keine

Auswirkungen bzgl. Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachgüter Beschäftigter / Dritter sowie der Umwelt:

Keine

Einsatz Grubenwehr / Werksfeuerwehr / sonstiger Hilfeleistender:

Keine